

Asbest in en om je huis



Vlaanderen
is materiaalbewust



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Nele Goen (IBEVE)

2026

Inhoud

- ▶ **Wat is asbest?**
- ▶ **Wanneer is asbest een risico?**
- ▶ **Asbest zit in meer dan 3.500 materialen...**
- ▶ **Asbest veroudert en dat heeft gevolgen...**
- ▶ **Asbestveilig Vlaanderen 2040**
- ▶ **Het asbestattest**
- ▶ **Asbest veilig verwijderen**




Vlaanderen
is materiaalbewust

Wat is asbest?

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Asbest is een natuurlijk product





Asbest is een natuurlijk product

► Asbestgesteente:

- Komt vrij in de natuur voor – niet giftig
- Ontginning in open mijnen
- Vezelachtige structuur (kristallijne silicaten)
- Vezels bruikbaar voor veel toepassingen



Asbest is een natuurlijk product



Asbest, een wondermiddel



Goedkoop & eenvoudig te ontginnen

Populair na WOII –
eind jaren '90
> 3500
asbestmaterialen



Water-, hitte - & vuurbestendig

Brandwerende
materialen
Textiel: dichting,
isolatie, kledij
Karton: dichting,
pakkingen



Sterke vezel

Bindmiddel: cement,
pleister, lijm
Slijtvastheid:
remvoeringen




Chemisch & biologisch inert

Filtratiemateriaal




Isolerende eigenschappen

Elektrische isolatie
Thermische isolatie
Geluidsabsorptie



Herkenning

SPECIALE TOEPASSINGEN






Wanneer is asbest een risico?

Wanneer is asbest een risico?

- ▶ **Vezelbundels in materiaal**
= **zichtbaar**
 - >100.000 vezels/bundel
- ▶ **Fijne vezels**
= **niet zichtbaar**
 - 2.000x dunner dan een haarpijl
 - Dikte = 0,002 – 0,10 μm
- ▶ **1 cm³ chrysotiel =**
5.000.000.000.000.000 vezels !





Wanneer is asbest een risico?

► Asbestvezels


- Ruik je niet, voel je niet en zie je niet
- Verspreiden zich vlot door de lucht
- Blijven na inademen in het lichaam
 - Niet afbreekbaar
 - Zetten zich vast in het longweefsel

► Risico:

- Aantal ingeademende vezels
- Erfelijke factoren




Wanneer is asbest een risico?



- ▶ **Inademen van vezels**
 - Tot in longblaasjes
- ▶ **Inslikken van vezels**
 - Niet eten, drinken of roken tijdens asbestwerken
- ▶ **Huid**
 - Voormalige asbestindustrie: wonden, wratten

Ziektes door asbest



► Asbestose

- Stoflong, geen kanker
- Na grotere blootstellingen
- Verlies longelastischeit en blijvende longontsteking


► Pleurale verdikking

- Witte plaques zichtbaar op RX, geen kanker

► Kanker

- Mesothelioom: borstvlies/buikvlies (na 10-40 jaar)
- Longkanker en larynxkanker: 50-100x risico bij rokers
- Eierstokkanker
- Kanker van maag – darmstelsel: niet bij beperkte blootstelling

Ziektebeeld na gemiddeld 38 jaar



Is 1 asbestvezel dodelijk?

- ▶ **Geen veilige ondergrens**
- ▶ **Achtergrondblootstelling**
- ▶ **Kans op aandoening wordt bepaald door:**
 - Duur blootstelling
 - Asbestsoort: hoger risico bij amfibolen
 - Mate van herhaaldelijke blootstelling
 - Aantal vezels in de lucht
 - Levensstijl: hoger risico bij roken
 - Erfelijke factoren en persoonlijke gevoeligheid

Wie loopt gevaar?

► Vroeger

- Werknemers asbestindustrie
- Plaatsers asbestmaterialen
- Vrouwen en gezinsleden van deze arbeiders

► Vandaag

- **Iedereen**
 - 3,18 miljoen ton oude asbestmaterialen in gebouwen:
 - Risico op verweren = risico op vrijgave vezels, ook als je er af blijft.
 - Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar:
 - Meer levensjaren met latente blootstelling
 - Ademhaling jonge longen is sneller
- **Asbestprofessionals**
 - Asbestverwijdering, renoveerders, elektriciens, loodgieters






Vlaanderen
is materiaalbewust

**Asbest zit in
meer dan
3.500 materialen...**

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Asbest in gebouwen (<2001)



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER



OVAM

Hechtgebonden asbestmaterialen




Hechtgebonden asbestmaterialen

- Vezelcement in de buitenschil




Hechtgebonden asbestmaterialen

- Vezelcement in de woning



Hechtgebonden asbestmaterialen

- Vezelcement als 'Menuiserie'




Hechtgebonden asbestmaterialen

- ▶ Vezelcement als lambrisering, wallboards, bloembakken




Hechtgebonden asbestmaterialen

- Vezelcement als glasal



Hechtgebonden asbestmaterialen

- **Vezelcement als massal**



Hechtgebonden asbestmaterialen

- Vezelcement als schouw, schouwopzetstuk, buizen



Hechtgebonden asbestmaterialen

- Vinyltegels en zwarte lijm



Hechtgebonden asbestmaterialen

- **Mastiek**
 - ramen, deuren en poorten



Niet-hechtgebonden asbestmaterialen



Niet-hechtgebonden asbestmaterialen

► Spuitasbest






Niet-hechtgebonden asbestmaterialen

► Koorden – textiel





Niet-hechtgebonden asbestmaterialen

► Leidingisolatie




Niet-hechtgebonden asbestmaterialen

► Asbestkarton





Niet-hechtgebonden asbestmaterialen

► “Pical”-platen



Niet-hechtgebonden asbestmaterialen

► Zekeringen




Niet-hechtgebonden asbestmaterialen

► Liftmachines



Niet-hechtgebonden asbestmaterialen

► Toestellen (Niet in asbestattest)





Asbest veroudert.

En dat heeft gevolgen...

Verwering van asbestmaterialen




- ▶ Materialen worden ouder en ouder
 - ▶ Regen, wind en zon tasten materialen aan
 - ▶ Materialen worden broos en poreus
 - ▶ Zeer kleine vezels komen vrij en verspreiden zich
 - ▶ Inademen van asbestvezels mogelijk
-
- ▶ Gevolgen van verwering:
 - Asbest kan vanzelf vrijkomen
 - Niet aanraken betekent niet: geen risico!
 - Onzichtbaar betekent niet: geen risico!



Verwering van asbestmaterialen


- ▶ **Buiten:** uitspoeling asbestvezels via regenwater naar dakgoot, regenwaterput, bodem, ...
- ▶ **Binnen:** asbeststof op onderliggende dak-elementen of vloer



Verwerking van asbestmaterialen



Na een
hagelbui...





Vlaanderen
is materiaalbewust

Asbestveilig Vlaanderen 2040

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM


Omvang asbest in Vlaanderen



- ▶ Databank OVAM > 460.000 asbestattesten
- ▶ Nieuwe cijfers in 2025:
 - In woningen veel meer asbest dan ingeschat
 - In vele soorten materialen
= belang om een asbestattest te laten opmaken



Omvang asbest in Vlaanderen



Figuur OVAM: 2 jaar asbestattest. Intussen meer dan 460.000 asbestattesten opgemaakt.

- **Kans op vinden van asbestmaterialen:**
 - Gebouwen en infrastructuur < 2001:
 - 59% → 90% indien geen totaalrenovatie
 - Sloopinventarissen: > 90%
 - Databank asbestattesten OVAM: 59%

Asbest in twee woningen op drie

In 65 procent van de woningen die nu worden verkocht, wordt asbest aangetroffen. De eerste cijfers van het nieuwe asbestattest zijn ontmoeterend. En al is asbest in huis niet altijd een directe bedreiging, toch kreeg 41 procent van de huizen het label 'asbest-onveilig'.

35% bevat geen asbest
24% is asbestveilig maar bevat asbest
41% is asbestonveilig

Wie een woning wil verkopen, moest voor 2001 een asbestattest nodig. Zo'n 40.126 woningen werden ondertussen door een deskundige beoordeeld. En daaruit blijkt dat maar liefst 65 procent van de woningen ergens asbest heeft zitten.

"Dat is in lijn met onze verwachtingen", zegt Jan Verheyen, voorzitter van de stoffenmaatschappij OVAM. "We weten dat het percentage hoog ligt en we verwachten dat het nog licht zal stijgen. Al is dit cijfer nu al een representatief. Voor 2001 was het heel recent en asbesthoudende materialen te gebruiken. Het is goed dat we daar eindelijk een beter zicht op krijgen."

Toch moeten eigenaars van een woning die asbest bevat niet noodzakelijk panikeren. Van de 40.126 gecontroleerde woningen werd 41 procent 'asbestonveilig' verklaard, terwijl 59 procent 'asbestveilig' werd benoemd. "Een woning is veilig wanneer asbest enkel niet aangetroffen is, ofwel nog in goede toestand verkeert en geen risico vormt, bijvoorbeeld omdat de stof afgedekt is en je er eigenlijk niet bij kunt", zegt Jan Verheyen.

Zij de woningen die als asbestonveilig worden beschouwd, wordt meteen geadviseerd hoe de werkzaamheden het best worden aangepakt. "Op het attest wordt vermeld of de asbesthoudende materialen immers moeten worden verwijderd, of hoe ze zorgvuldig kunnen worden behandeld in afwachting van een grondiger renovatie."

Ethiek

Momenteel is het asbestattest enkel verplicht bij de verkoop van een woning. Wel mag een huiswoner maar om ethische redenen weigeren dat voor de stalenamen gaten worden geboord. "Dat klopt", zegt Verheyen. "Maar dan wordt dat materiaal in het asbestattest opgenomen als 'asbestverdacht', wat juridisch gelijgertijdigheid wordt met 'asbestonveilig', wat een later analyse het tegendeel aantoonst."

Nieuwde mensen om architecturale redenen zo'n boring weigeren, is niet bekend. "Tegen 2002 moet wel elke woning onder dan 2001 een asbestattest hebben. De adviezen in het attest zijn evenwel niet bindend, er hangt geen sanctieplicht aan vast. "Maar vanuit de milieureguleerder is het wel zo dat je jezelf of anderen niet in gevaar mag brengen. Als dat wel zo is, ben je alomteverloopt het asbest te verwijderen."

De lange wachttijden die er in november nog waren bij de asbest-deskundigen, lijken ondertussen weggevoerd. Er zijn al meer dan 704 erkende deskundigen op de baan. En er komen er in korte tijd nog eens 2.000 bij. Wat ervoor zorgt dat het gemiddeld acht werkdagen duurt voor je een asbestattest in handen hebt.

Actieplan asbestafbouw

- ▶ **Doel: Vlaanderen asbestveilig 2040**
 - Asbestveilig is niet hetzelfde als asbestvrij
 - Opsporen van risico's bij normaal gebruik gebouw
 - Ondersteuning en regelgeving
- ▶ **Asbestattest: hoofdindicator asbestafbouwbeleid**
 - Informatie over risicovolle materialen
 - Wil bewustmaken en moedigt aan tot actie
- ▶ **Extra aandacht voor blootstelling bij jeugdige longen**



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Regelgeving vanuit actieplan

► Wat is verboden?

- Reinigen asbestdaken/–gevels, ook ontmossen
- iets plaatsen op asbest(onder)daken en gevels (bv. zonnepanelen, reclamepanelen,...)
- Opnieuw insluiten van materialen bij renovatie



► Beheerplicht


- Maatregelen nemen om risico's vanuit asbestmaterialen te vermijden
 - Bv. tijdelijk afdekken, verwijderen,...



Mijlpalen actieplan

Met spreiding asbestattest

Samen
verslaan
we het
asbestbeest



Ondersteuning asbestafbouw



1. Asbestprojecten via lokale besturen

- Lokale groepsaankoop asbestattesten
- Ophaling aan huis aan gesubsidieerd tarief:
 - Sinds 2023 in alle Vlaamse gemeenten actief

2. Sectorprotocollen

- Subsidiëring & ontzorging
- Engagement mijlpalen asbestafbouw
- Sectoren:
 - Scholen - 2018
 - Sociale huisvesting - 2022
 - Land- en tuinbouw - 2021
 - Voorzieningen zorg - 2022
 - Jeugdgebouwen - 2024

Ondersteuning asbestafbouw


3. Energie en woningkwaliteit

- **Mijn Verbouwpremie**
 - Dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering
- **Premies Fluvius**
 - Asbestverwijdering in combinatie met plaatsing zonnepanelen bij niet-verwarmde gebouwen (bv. stallen)
- **Info voor burgers bij lokaal woon- en energieloket**
 - Info uit asbestattest leg je hier naast noden van je woning rond energie en woningkwaliteit
 - Samen met de medewerker bekijk je wat de prioriteiten voor je woning zijn

Asbestveilige gemeenten

← Asbestveilige gemeente

Dashboard asbestveilige gemeenten



Asbestophaling aan huis in Vlaanderen

84 366
Totaal # unieke locaties

133 270
Totaal # tonnage

6 663 508
Totaal # m² dak- en gevelbekleding

www.asbestinfo.be

cijfers dd 16/04/2026

Alternatieven voor asbeststortplaatsen



Meer informatie

www.asbestinfo.be



SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER
OVAM

Dienstverlening Beleid en werking Webloket Nieuws Publicaties

Zoeken ... Q NL EN

← Afval & materialen

Omgaan met asbest

Asbest herkennen in en rondom uw woning, asbest in de bodem, asbest verwijderen, asbestafbouwbeleid



Het asbestattest

Kom alles te weten over het asbestattest



Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Overzicht van ondersteunende maatregelen bij asbestverwijdering voor specifieke doelgroepen



Een incident met asbest melden

Bij welke instantie kan u een incident met asbest melden?



Naar een asbestveilig Vlaanderen

Met een actief afbouwbeleid streven we naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040.



Asbest en uw gezondheid

Asbest is schadelijk voor de gezondheid



Asbest herkennen

Welke soorten asbest zijn er? In welke materialen en toepassingen is het verwerkt? Hoe kunt u controleren of uw woning of gebouw asbest bevat?



Asbest verwijderen

Is er een verwijderplicht en op welke manier kunt u correct asbest verwijderen?



Informatie voor bedrijven en asbestprofessionals

Alles over het licentie en wat van asbestverwijdering voor u als bedrijf of als asbestverwijderaar.



Lokale besturen

Alle mogelijke ondersteuning, alles over de wetgeving en handhaving, de mogelijke opleidingen en wat met asbest in het recyclagepark.



Vlaanderen
is materiaalbewust

Het asbestattest

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Wat is het asbestattest wel?

Asbestinventarisatetest

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen



Attestnummer : 20241202-000001.000

Uitgegeven op : 02.12.2024

Geldig tot : 02.12.2029



► Lijst van asbestmaterialen

- “Niet-destructief”
- Een zeer uitgebreid onderzoek dat jou duidelijkheid biedt
- Discrete staalnames met analyse door erkend asbestlabo
= uitsluitsel asbest of niet

► Overzicht van asbestrisico's in je woning

- Met advies over maatregelen voor veilig beheer en verwijdermethodes

► Gids over hoe omgaan met asbestrisico's voor jou als woninggebruiker

► Officieel document van je woning, ook in je [Woningpas](#)

Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

6	1	1
Asbestmaterialen	Beperking	Uitsluiting

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

3	Asbestmaterialen	Dringend verwijderen
0	Asbestmaterialen	Dringend maatregelen nemen
1	Asbestmateriaal	Verwijderen
0	Asbestmaterialen	Maatregelen nemen
2	Asbestmaterialen	Zorgvuldig beheren

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Wat is het asbestattest niet?

Asbestinventarisattest

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen



Attestnummer : 20241202-000001.000

Uitgegeven op : 02.12.2024

Geldig tot : 02.12.2029



► Niet geschikt bij renovatie of als sloopinventaris

- Je wil immers niet al je muren gaan doorboren
- Asbestmaterialen ingesloten achter afwerkingslagen hebben geen risico tot je gaat breken

► Oplossing?

- Asbestattest met 'aanvullend onderzoek'
- Eigenaar bepaalt wat bij aanvullend onderzoek moet worden

Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

6	1	1
Asbestmaterialen	Beperking	Uitsluiting

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

3	Asbestmaterialen	Dringend verwijderen
0	Asbestmaterialen	Dringend maatregelen nemen
1	Asbestmateriaal	Verwijderen
0	Asbestmaterialen	Maatregelen nemen
2	Asbestmaterialen	Zorgvuldig beheren

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Hoe het asbestattest lezen?



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

6	1	1
Asbestmaterialen	Beperking	Uitsluiting

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

Is je woning al asbestveilig?

Hoe het asbestattest lezen?



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

6	1	1
Asbestmaterialen	Beperking	Uitsluiting

Hoe zorgt u voor een asbestvrij eigendom?

Hoeveel asbestmaterialen?

Hoe het asbestattest lezen?

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 3 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 1 | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Hoeveel asbestmaterialen?

Hoe het asbestattest lezen?

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

3	Asbestmaterialen	Dringend verwijderen
0	Asbestmaterialen	Dringend maatregelen nemen
1	Asbestmateriaal	Verwijderen
0	Asbestmaterialen	Maatregelen nemen
2	Asbestmaterialen	Zorgvuldig beheren

Grote en minder grote risico's

Hoe het asbestattest lezen?

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

3	Asbestmaterialen	Dringend verwijderen
0	Asbestmaterialen	Dringend maatregelen nemen
1	Asbestmateriaal	Verwijderen
0	Asbestmaterialen	Maatregelen nemen
2	Asbestmaterialen	Zorgvuldig beheren

Fiche 1: Thermische leidingisolatie in gips Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

Kleuren komen terug
in fiches van het asbestattest
+ advies asbestdeskundige

Hoe het asbestattest lezen?

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

3	Asbestmaterialen	Dringend verwijderen
0	Asbestmaterialen	Dringend maatregelen nemen
1	Asbestmateriaal	Verwijderen
0	Asbestmaterialen	Maatregelen nemen
2	Asbestmaterialen	Zorgvuldig beheren

Ben ik verplicht te verwijderen?

Nee. Het asbestattest informeert
over hoe u voor een
asbestveilige woning zorgt.

Hoe lang is het asbestattest geldig?

► Geen asbestmaterialen?

- = onbeperkt geldig, ook bij verkoop

► Wel asbestmaterialen?

▪ Verkoop je je huis niet?

- Blijft gewoon geldig
- Zijn er zeer hoge risico's?
 - Asbestdeskundige kan geldigheid beperken

▪ Verkoop je je huis wel?

- Asbestattest mag niet ouder zijn dan 10 jaar

▪ Zijn er zeer hoge risico's? Asbestdeskundige kan geldigheid beperken tot 5 jaar.



Asbestattest actualiseren

1. Nieuwe asbestmaterialen gevonden

- Bv. na verwijderen van afwerkingsplaten

2. De toestand van asbestmaterialen is zichtbaar anders

- Door veroudering, verwering, een calamiteit of een incident
- Bv. beschadigde leidingisolatie na water in kelder

3. Alle te verwijderen asbestmaterialen uit het asbestattest zijn weg?

- Update naar asbestattest 'asbestveilig'
- Asbestdeskundige komt langs voor kleine check, maar moet geen stalen meer nemen (= beperkte kost)
- Al meteen gunstig voor een toekomstige verkoop

Wat als ik (ver)huur?

► Is er al een asbestattest?

- Verhuurder moet dit verplicht bezorgen aan de huurder

► Is er nog geen asbestattest?

- **Gaat het over een appartement?**
 - Tegen 2027 asbestattest al voor gemene delen verplicht
- **Voor zowel appartementen als woningen**
 - Bij nieuw huurcontract vanaf 2030 verplicht (nieuwe regelgeving)
 - Bouwjaar < 2001? Zoals iedereen tegen 2032 verplicht

Waarom niet wachten tot 2032?

Wachten is uitstellen – weten is vooruitgaan

- ▶ **Risico's zijn er vandaag al. Zonde dit pas te ontdekken in 2032.**
- ▶ **Asbestveilig = hogere woningwaarde**
- ▶ **Markt asbestdeskundigen kan vandaag de vraag goed aan**
 - Stijgende vraag tegen 2032? = wellicht ook stijgende prijzen
 - Iedereen is goed opgeleid, gecertificeerd en krijgt controles
 - Iedere asbestdeskundige werkt verplicht op dezelfde manier
- ▶ **Asbestattest heb je in de toekomst meer en meer nodig**
 - Lening bij de bank (soms nu al het geval) – kan ook in je voordeel uitdraaien met betere rentevoet voor realisatie asbestveilige woning
 - Brandverzekering: minder risico bij asbestveilige woning
- ▶ **Handig voor eerste inschatting bij renovatiewerken**
 - Bij werken vooraf best ook inventarisatie verborgen materialen

Waarom niet wachten tot 2032?

- Uit goede zorg voor je gezin, jezelf en je bezoekers.



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Hoe geraak ik aan een asbestattest?

- ▶ **Kies een asbestdeskundige en vraag een offerte**
 - Officiële lijst op website OVAM: www.ovam.vlaanderen.be/asbestattest
- ▶ **Bereid de asbestinventarisatie voor en onderteken het opdrachtformulier**
 - Informatie bouwjaar
 - Plannen woning
 - Bewijzen van renovaties (offertes, facturen, ...)
 - Alle ruimten toegankelijk
- ▶ **Asbestdeskundige komt bij je thuis**
 - Plaatsbezoek van heel het perceel
 - Neemt stalen waar nodig
- ▶ **Asbestattest wordt afgeleverd in de [Woningpas](#)**
 - Vaak ook PDF via mail via deskundige
 - Nog vragen over je attest? Vaak helpt de asbestdeskundige je verder

Hoe zit het met je verzekering?

- ▶ **Asbestbrand in Brugge**
- ▶ **Grote gevolgen – veel opkuiswerk – hoge kosten**
- ▶ **Gevolgschade niet altijd gedekt door de verzekering**
- ▶ **Informeer je best bij je verzekeraar:**
 - Eigen perceel?
 - Ook de omliggende percelen?





Asbest veilig verwijderen

= risico's vermijden

Zelf aan de slag?

► Gebruik het asbestattest als vertrekbasis

- Richtinggevend advies over
 - Verwijdermethode per materiaal
 - Wie materiaal kan verwijderen
- Ga je verbouwen of slopen? Doe een bijkomende check op verborgen asbestmaterialen (“aanvullend onderzoek”).

► Mag het en kan ik het? Informeer jezelf goed vooraf

- Via <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>
- ENKEL voor ‘eenvoudige handelingen’ bv. asbestdak
- Bij niet-hechtgebonden asbestmaterialen:
 - Niet toegestaan voor particulieren
 - Wordt ook nooit aanvaard op het recyclagepark o.w.v. de hoge risico’s voor iedereen

► Baken de zone goed af

► Werk best samen

Draag altijd persoonsbescherming



Wegwerp FFP3 – stofmasker



Wegwerpoverall



Veiligheidslaarzen of
Veiligheidsschoenen




Werken met een aannemer 'eenvoudige handelingen'



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Werken met een erkend asbestverwijderaar – in hermetische zone



Meer informatie

www.asbestinfo.be

► Diverse brochures

► OVAM [Filmpjes](#)

- Asbest in en om de woning
- Zelf asbesthoudende golfplaten verwijderen
- PBM's aandoen
- Asbesthoudende vloerbekleding
- Verborgен asbest
- Asbestafval afvoeren
- De werkzone
- Soorten materialen met asbest

► Asbest herkennen

- <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-herkennen>

► Asbest verwijderen

- <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>



Vlaanderen
is materiaalbewust

Dank voor uw aandacht Zijn er nog vragen?

Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

T 015 284 284

F 015 203 275

www.ovam.be – www.asbestinfo.be

asbest@ovam.be

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM



PROJECT 'INZAMELING AAN HUIS VAN HECHTGEBONDEN ASBESTCEMENT'

**Subsidiedossier in
samenwerking met OVAM**



1. Hoe kan IGEAN helpen?
2. Plaatzak / Big bag / Container
3. Hoe aanvraag indienen?
4. Wie kan een aanvraag indienen?
5. Praktische informatie
6. Asbest verwijderen of niet
7. Vragen?



WIE KAN ASBEST VERWIJDEREN?

- Sommige asbesttoepassingen mag je zelf verwijderen of laten wegnemen door een aannemer wiens werknemers het jaarlijkse opleidingsattest 'eenvoudige handelingen' op zak hebben.
- Niet-hechtgebonden asbest moet je laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.

HOE KAN IGEAN HELPEN?

- IGEAN krijgt subsidies van OVAM waardoor de inwoner aan een voordelig tarief asbest kan afvoeren.
- Het nodige materiaal wordt gehuurd (containers) of gekocht (beschermingsmateriaal, plaatszakken, bigbags)
- Het materiaal wordt op de werf geleverd en later ook terug opgehaald.

PLAATZAK



BIG BAG

.....



CONTAINER

.....



HOE AANVRAAG INDIENEN

- Via website van IGEAN: aanvraagformulier invullen via www.igean.be/asbest
- Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een plaatsbezoek door onze projectmedewerker asbest.
- Bij dit plaatsbezoek wordt er bepaald wat de behoeften en wensen van de inwoner zijn.
- Plaatzakken, bigbags, beschermingsmateriaal en infobrochure worden per direct achter gelaten op de werf en datum van ophaling wordt besproken.
- Voor de huur van containers worden er verdere praktische afspraken gemaakt betreffende levering en ophaling.

WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?

- Particulieren
- Landbouwers
- Jeugd- en sportverenigingen
- Gemeenten (eigen patrimonium)



PRAKTISCHE INFORMATIE

.....

- Aanvragen worden behandeld volgens de datum van aanvraag
- Maximum wachttijd van 6 weken, meestal 2-3 weken

Type	Afmeting/volume	Kostprijs	Maximum aantal (per adres)
Plaatzak	± 320 x 120 x 35 cm	€ 30 (1 ^{ste}) € 20 (vanaf 2 ^{de})	6
Big bag	± 100 x 100 x 100 cm	€ 30 (1 ^{ste}) € 20 (vanaf 2 ^{de})	6
Container	12 m ³	€ 170	5
Extra PBMset		€ 7	

VRAGEN?

.....

